


glenngraphics

COPYRIGHT

SEGURIDAD EN CORTE Y SOLDADURA



★ USE PROTECCION A LOS OJOS Y A LA CARA.

★ USE GUANTES RESISTENTES AL FUEGO Y ROPA LIMPIA DE COMBUSTIBLE O GRASAS.

PROTECCION PERSONAL

USE PROTECCION CONTRA CAIDAS.

COLOQUE LOS EQUIPOS EVITANDO QUE PUEDAN CAERSE.

USE PROTECCION A LOS OJOS Y A LA CARA.

USE GUANTES Y ROPA RESISTENTES AL FUEGO.

PROTEJA TRABAJADORES ADYACENTES CON BARRERAS NO COMBUSTIBLES.

★ PROTEJA COMBUSTIBLES HASTA UNA DISTANCIA DE 12 METROS Y TENGA A MANO EXTINGUIDORES!



ORDER #GS120

glenngraphics.com 281-242-3211©

glenngraphics

COPYRIGHT

SAMPLE